

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali

Ufficio tecnico per la gestione del patrimonio
Servizio tecnico gestione immobili

Oggetto: Sede di via della Mercede, 96 – Fornitura di gasolio per il gruppo elettrogeno a seguito della rottura dell'interruttore generale della cabina di trasformazione di Media Tensione.

Oggi, venerdì 18 gennaio 2013, alle ore 11,30 circa, a seguito della rottura dell'interruttore generale ABB della cabina di Media Tensione dell'immobile di via della Mercede 96 si è determinata l'interruzione di energia elettrica con la conseguente entrata in funzione del gruppo elettrogeno della sede.

Considerato il consumo elevato del gruppo elettrogeno, che i tempi di ripristino non sono prevedibili, anche perché deve essere coinvolta l'ACEA per disalimentare la fornitura di energia elettrica dalla cabina di zona.

Considerato che comunque occorre garantire l'alimentazione elettrica della sede anche di notte e nei giorni successivi tramite detto gruppo per garantire il funzionamento delle apparati server allocati nella sala CED attraverso i quali sono forniti i servizi informatici di questa Presidenza e che per poter garantire l'autonomia di funzionamento del gruppo fino al termine dell'intervento, che al momento non appare definibile, occorre provvedere alla fornitura del relativo gasolio.


Considerata l'urgenza, in deroga alle disposizioni delle normative vigenti che regolano le forniture di che trattasi per le Pubbliche Amministrazioni, si ordina alla ditta Fatigappalti S.p.A., titolare del contratto di gestione integrata delle manutenzioni delle sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio 2010/2012 - Lotto 3 – Contratto stipulato in data 20 dicembre 2010 e successive integrazioni, la fornitura di gasolio, stimata in circa 7,5 mc, che dovrà avvenire, per motivi di sicurezza, entro e non oltre la giornata di domani sabato 19 gennaio p.v..

Roma 18 gennaio 2013


Il Coordinatore del Servizio


Dott. Ing. Paolo Celli


Il Responsabile tecnico della sede


Dott. Riccardo Micheloni

Visto: Il Coordinatore dell'Ufficio


Dott. Ing. Filippo Ciotti

Visto si autorizza: Il Capo del Dipartimento


Cons. Giuseppina Perozzi